



Portail > Base de connaissances > Radios pour les voitures > Highway 300Di > Highway 300Di affiche 'Aucun contenu trouvé "lors de l'insertion d'une clé USB

Highway 300Di affiche 'Aucun contenu trouvé "lors de l'insertion d'une clé USB

Pure Support - UK - 2020-09-25 - dans Highway 300Di

Vous pouvez voir ce message si votre clé USB est pleine et le dispositif Highway 300Di n'a pas d'espace pour écrire sa table des matières (fichier d'index).

Vous devez allouer au moins 10mb d'espace libre sur votre disque dur USB pour permettre à l'Highway d'effectuer l'indexation réussie.