



Portail > Base de connaissances > Radios pour les voitures > Highway 400/600 > J'ai réappairé l'antenne et le boîtier de commande, mais la connexion ne s'effectue toujours pas

J'ai réappairé l'antenne et le boîtier de commande, mais la connexion ne s'effectue toujours pas

Pure Support - UK - 2020-12-03 - dans Highway 400/600

Si la connexion échoue toujours, nous vous suggérons de réinitialiser l'antenne :

1. Retirez et insérez de nouveau l'adaptateur d'alimentation de votre Highway dans la prise pour accessoires 12 V.
2. Au bout de 5 secondes, lorsque la DEL d'état est allumée, appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un trombone ou d'un stylo : la DEL clignotera rapidement à trois reprises pour indiquer le début de la réinitialisation.
3. Vous devez maintenant suivre les instructions de réappairage : cliquez [ici](#) pour commencer la procédure.